



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**СТАНКИ ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНЫЕ
С КРЕСТОВЫМ СТОЛОМ
И ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ШПИНДЕЛЕМ**

**ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ.
НОРМЫ ТОЧНОСТИ И ЖЕСТКОСТИ**

**ГОСТ 273—90
(СТ СЭВ 5940—87)**

Издание официальное

Е



Б3 5—90/397

20 коп.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ**

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**СТАНКИ ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНЫЕ
С КРЕСТОВЫМ СТОЛОМ И
ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ШПИНДЕЛЕМ****ГОСТ****273—90****Основные размеры.****Нормы точности и жесткости**

Surface grinding machines with compound table and horizontal spindle. Basic dimensions. Standards of accuracy and rigidity (СТ СЭВ 5940—87)


ОКП 38 1313**Дата введения 01.07.91**

Настоящий стандарт распространяется на плоскошлифовальные станки с крестовым столом и горизонтальным шпинделем общего назначения классов точности В, А и С, изготавливаемых для нужд народного хозяйства и экспорта.

Стандарт устанавливает основные размеры и нормы точности плоскошлифовальных станков с крестовым столом и горизонтальным шпинделем, обеспечивает взаимозаменяемость и техническую совместимость.

I. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. Основные размеры станков должны соответствовать указанным на черт 1 и в табл. 1.



B — наибольшая ширина обрабатываемой заготовки; H — наибольшая высота обрабатываемой заготовки

Черт. I

Примечание. Чертеж не определяет конструкцию станка.

Таблица I

мм

Размеры стола по ГОСТ 6569	Ширина рабочей поверхности стола	125; 160	200	320; 400	500		
	Длина рабочей поверхности стола	250	400	400	630	630	1000
	Ширина	12		14		18	
	Расстояние между пазами	—		50		80	
	B , не менее	125	200	320	500		
	H , не менее	200	320	400	500		
	Наибольший диаметр шлифовального круга по ГОСТ 2424, не менее	200	250	300	400		
	Диаметр конца шлифовального шпинделя по ГОСТ 2323, не менее	25	40	50	65		

1.2. При проектировании плоскошлифовальных станков с ЧПУ числовые значения главного параметра следует выбирать из табл. 1.

1.3. Плоскошлифовальные станки, по сравнению с приведенными в таблице данными, допускается изготавливать с увеличенной длиной рабочей поверхности стола и высотой обрабатываемой заготовки по ряду Ra 20.

2. ТОЧНОСТЬ СТАНКА


2.1. Общие требования к испытаниям станков на точность — по ГОСТ 8.

2.2. Схемы и способы измерений геометрических параметров — по ГОСТ 22267 и настоящему стандарту.


2.3. До осуществления проверок по пп. 2.5—2.15 станок должен быть обкатан на холостом ходу до достижения рабочей температуры, указанной в нормативно-технической документации на конкретный типоразмер станка.

2.4. При приемке станка не всегда необходимо проводить все обязательные проверки, указанные в настоящем стандарте. По согласованию с изготовителем потребитель может выбрать проверки, которые характеризуют интересующие его свойства, но эти проверки должны быть четко определены при заказе станка.

2.5. Прямолинейность рабочей поверхности стола в продольном, поперечном и диагональном сечениях (плоскость)



Черт. 2



Черт. 3

Таблица 2

Длина измерения, мм	Допуск, мкм, для станков классов точности		
	В	А	С
До 250	4	2.5	1.5
Св. 250 > 400	5	3	2
> 400 > 630	6	4	2.5
> 630 > 1000	8	5	3
> 1000 > 1600	10	6	4
	Выпуклость не допускается		

С. 4 ГОСТ 273-90



Измерения — по ГОСТ 22267, разд. 4, методы 3 (черт. 2) и 5 (черт. 3).

Стол устанавливают в среднее положение в продольном и поперечном направлениях.

При необходимости выбора другого расположения сечений или точек измерения, отличающихся от приведенных в ГОСТ 22267 из-за расположения Т-образных пазов и каналов для отвода смазочно-охлаждающей жидкости, расположение их должно быть указано в эксплуатационных документах конкретного типоразмера станка.

2.5. Прямолинейность траектории продольного и поперечного перемещений стола в вертикальной и горизонтальной плоскостях

Таблица 3




Черт. 4

Найбольшая длина перемещения стола, мм	Допуск, мкм, для станков классов точности			С в плоскостях	
	В	А	Вертикальной	Горизонтальной	
Св. 160	До 160	2,5	1,5	1	1,5
	> 250	3	2	1,5	2
	> 400	4	2,5	2	2,5
	> 630	5	3	2	3
	> 1000	6	4	2,5	4
	> 1600	8	5	3	5

Измерения — по ГОСТ 22267, разд. 3, метод 1б.

Поверочную линейку устанавливают в середине стола.

2.7. Постоянство углового положения стола при его перемещении в продольном и поперечном направлениях



Черт. 5

Найбольшая длина перемещения стола, мм	Допуск, мм/1000 мм, для станков классов точности		
	В	А, С	
Св. 400	До 400	0,01	0,01
	> 1600	0,02	0,01


Измерения — по ГОСТ 22267, разд. 13, метод 1.

Уровень устанавливают в плоскости, перпендикулярной направлению перемещения стола. Стол перемещают на длину хода. Измерения проводят в двух крайних и в среднем положениях стола.

2.8. Постоянство расстояния между траекторией перемещения стола и боковой поверхностью направляющего (среднего) паза или боковой контрольной поверхностью стола

Таблица 5

Длина стола, мм	Допуск, мкм, для станков классов точности	
	В	А, С
До 400	4	2,5
Св. 400 > 630	6	4
> 630 > 1000	10	6
> 1000 > 1600	12	8



Черт. 6


Измерения — по ГОСТ 22267, разд. 24, метод 2.

Измерительный прибор укрепляют на шлифовальной бабке, стол перемещают на длину $L - (2 \cdot 0,1L)$ и значения показаний считывают.

2.9. Перпендикулярность траектории поперечного перемещения стола к направлению его продольного перемещения (рекомендуемая)

Таблица 6

Длина поперечного перемещения стола L , мм	Допуск, мкм, для станков классов точности	
	В	А, С
До 160	20	12
Св. 160 > 250	25	16
> 250 > 400	30	20



Черт. 7


Метод проверки

Проверочную линейку устанавливают в середине стола и вывешивают параллельно перемещению стола. Угольник прикладывают к проверочной линейке. Державку для измерительных приборов у-

С. 6 ГОСТ 273—90

репляют на шпиндельной бабке. Стол перемещают в поперечном направлении на ширину рабочей поверхности стола, но не более 300 мм. Рекомендуется применять метод компенсации для исключения влияния на результат проверки отклонения от перпендикулярности угольника.

2.10. Радиальное биение базирующей конической поверхности под круг шлифовального шпинделя




Черт. 8

Таблица 7

Наибольший диаметр базирующей конической поверхности шлифовального шпинделя d_2 , мм	Допуск, мкм, для станков классов точности	
	В	А, С
До 25	2,5	2
Св. 25 \rightarrow 50	3	2
\rightarrow 50 \rightarrow 80	4	2,5

Измерения — по ГОСТ 22267, разд. 15, метод 1.

2.11. Осевое биение шлифовального шпинделя




Черт. 9

Таблица 8

Наибольший диаметр конической поверхности шлифовального шпинделя d_2 , мм	Допуск, мкм, для станков классов точности	
	В	А, С
До 25	3	2
Св. 25 \rightarrow 50	4	2,5
\rightarrow 50 \rightarrow 80	5	3

Измерения — по ГОСТ 22267, разд. 17, метод 1.

2.12. Параллельность оси вращения шлифовального шпинделя относительно рабочей поверхности стола (только для станков с прибором правки, расположенным на шлифовальной бабке)



Черт. 10


Допуск, мкм, для станков классов точности:

В	12
А, С	8

Измерения — по ГОСТ 22267, разд. 7, метод 3 или метод 4.

Стол устанавливают в среднее положение, цилиндрический угольник в середине стола и шлифовальную бабку на расстоянии приблизительно 200 мм от рабочей поверхности стола. Угольник должен устанавливаться на рабочей поверхности стола или на концевых мерах одинаковой высоты.

2.13. Перпендикулярность оси вращения шпинделя траектории продольного перемещения стола (рекомендуемая)



Черт. 11


Допуск, мкм, для станков классов точности:

В	5
А, С	3


Измерения — по ГОСТ 22267, разд. 9, метод 3.

Ось шпинделя при измерении находится от поверхности стола на расстоянии 200 мм.

2.14. Прямолинейность и перпендикулярность траектории вертикального перемещения шлифовальной бабки к рабочей поверхности стола в поперечном направлении



Черт. 12



Черт. 13

Таблица 9

Длина перемещения шлифовальной бабки, мм	Допуск, мкм, для станков классов точности	
	В	А, С
До 160	10	6
Св. 160 > 250	12	8
> 250 > 400	15	10
> 400 > 630	20	12


Измерения — по ГОСТ 22267, разд. 9, метод 16.

При вертикальном перемещении шлифовальной бабки выше 300 мм допускается измерение проводить с перестановкой измерительного прибора по высоте.

2.15. Точность длин малых перемещений:

- а) шлифовальной бабки;
- б) стола при его поперечном перемещении

Таблица 10



Черт. 14

На неподвижной части станка укрепляют измерительный прибор 1 так, чтобы его измерительный наконечник касался поверхности стола 3 или шлифовальной бабки 2 в плоскости ее перемещения.

Шлифовальную бабку (крестовый стол) перемещают последовательно (не менее 10 раз) на длину перемещения по табл. 10.


Измерения проводят в двух крайних и среднем положениях шлифовальной бабки (крестового стола) после выборки всех зазоров в механизме подачи. Погрешность каждого перемещения определяют как наибольшую разность между фактической и名义ной длинами перемещений из всех измерений в каждом положении шлифовальной бабки (крестового стола).

Номер пункта	Длина перемещения, мкм	Допуск, мкм, для станков классов точности	
		В	А, С
2.14а	1; 2	1	0.5
2.14б	10	3	2

3. ТОЧНОСТЬ ОБРАЗЦОВ-ИЗДЕЛИЙ

3.1. Общие технические требования к образцам-изделиям — по ГОСТ 25443.

3.2. Форма и размеры образцов-изделий для проверок по пп. 3.5.1; 3.5.2; 3.5.4 в соответствии с черт. 15.



$L_1 \geq 0,6L$, но не более 400 мм;

$B_1 \geq 0,5B$, но не более 150 мм;

$H_1 \geq (0,2 \div 0,3)H$, но не более 120 мм,

где L — длина стола; B — ширина стола; H — наибольшая высота шлифования.

Черт. 15

Примечание. Чертеж не определяет конструкцию образца-изделия.

3.3. Материал образцов-изделий по черт. 15:

— при ширине образца-изделия B_1 до 100 мм — улучшенная сталь с времененным сопротивлением σ_s от 750 до 850 Н·мм⁻² (МПа) или закаленная сталь с твердостью 50...60 HRC_s;

— при ширине образца-изделия B_1 выше 100 мм стальное литье с времененным сопротивлением σ_s от 550 до 650 Н·мм⁻² или серый чугун с $\sigma_s = 200\text{--}280$ Н·мм⁻² (МПа).

3.4. Условия обработки образцов-изделий

Шлифуемые поверхности должны быть предварительно обработаны. Опорные поверхности должны быть окончательно обработаны шлифованием. Образцы-изделия располагают на рабочей поверхности стола и закрепляют.

Количество и расположение образцов-изделий по черт. 15 на рабочей поверхности стола должно соответствовать:

для станков с длиной стола L до 1000 мм — один образец-изделие, расположенный в середине стола в продольном направлении;

для станков с длиной стола L свыше 1000 мм до 1600 мм — два образца-изделия, расположенных один за другим в середине стола в продольном направлении.

Допускается применение одного образца-изделия, который следует располагать и обрабатывать последовательно на указанных выше местах.


В эксплуатационных документах на станок должно быть указано положение образца-изделия.

Вид закрепления образцов-изделий на столе станка, форма и размеры поверхностей, необходимых для этого, а также тип, материал, размеры применяемого шлифовального круга, режима резания для чистовой обработки (например, периферийная скорость шлифовального круга, скорость перемещения стола, подача шлифовального круга в поперечном направлении, поперечная подача, условия выхаживания, условия правки, тип и количество СОЖ) выбирают в соответствии с указаниями эксплуатационных документов станка.

Поверхность I образца-изделия по черт. 15 обрабатывают периферий шлифовального круга.

3.5. Нормы точности образцов-изделий должны соответствовать значениям, указанным в пп. 3.5.1—3.5.4.

3.5.1. Прямолинейность поверхности I в продольных, поперечных и диагональных сечениях (плоскость)




Черт. 16

Длина измерения, мм	Допуск, мкм, для станков классов точности		
	В	А	С
До 250	3	2	1,5
Св. 250 > 400	4	2,5	2
> 400 > 630	5	3	2
> 630 > 1000	6	4	2,5

Выпуклость не допускается

Измерения — по ГОСТ 22267, разд. 4, метод 3.

Рекомендуемое расположение проверяемых сечений и точек измерения при проверке поверхности I в соответствии с черт. 17.



Черт. 17

Образец-изделие располагают на поверочной плите в незажатом состоянии.


Измерения в поперечном сечении проводят по линиям измерения, расстояние между которыми должно соответствовать $2t_2$.

Наибольшее значение отклонения, установленное на отдельных образцах-изделиях в соответствующем проверяемом сечении принимается за результат проверки.

3.5.2. Параллельность поверхности 1 относительно поверхности 2 в продольном и поперечном сечениях

Таблица 12

Длина измерения, мм	Допуск, мкм, для станков классов точности		
	В	А	С
До 250	4	2,5	2
Св. 250 > 400	5	3	2
> 400 > 630	6	4	2,5
> 630 > 1000	8	5	3



Черт. 18

При длине измерения до 1600 мм измерение проводят по ГОСТ 25889.2, метод 2.