СТАНКИ ТОКАРНО-ПРОДОЛЬНЫЕ. АВТОМАТЫ

нормы точности

Издание официальное

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ Москва

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СТАНКИ ТОКАРНО-ПРОДОЛЬНЫЕ. АВТОМАТЫ

Нормы точности

ГОСТ 8831-79

Longitudinal turning machines, Automatics. Standards of accuracy

ОКП 38 1110°

Дата введения 01.07.80

Настоящий стандарт распространяется на автоматические токарно-продольные станки общего назначения классов точности П. В и A и на приспособления к ним.


Общие требования испытания станков на точность по ГОСТ 8.

Нормы точности (допуски) станков не должны превышать значений, указанных в табл. 1-15.

1. ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ СТАНКА

П р о в е р к а 1.1. Радиальное биение поверхности отверстия шпинделя под гильзу для зажимной цанги

Накбольший диаметр обрабатываемого прутка, ям	Допуск, мкм, для станков класса точности		
	п	В	Α
До 6 Св. 6 » 16	5	3 4	2,5
Св. 16	8	5	4




Метод проверки

Проверка -- по ГОСТ 22267, раздел 15, метод 1.

П р о в е р к а 1.2. Радиальное биение поверхности конического отверстия гильзы для зажимной цанги

	блица2			
Наибольший лизметр	Допуск, мкм. для станков класса			
обрабатываемого прутка,	точности			
MM	П	В	A	
До 6	8	5	4	
Св. 6 + 16	10	6	5	
Св. 16	12	8	6	



Метод проверки

Проверка - по ГОСТ 22267, раздел 15, метод 1.

Издание официальное

Перепсчатка воспрещена



^{*} См. примечание ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» (с. 10).

© Издательство стандартов, 1979
© ИПК Издательство стандартов, 1998
© СТАНДАРТИНФОРМ, 2008

С. 4 ГОСТ 8831-79


После первого измерения шпиндель поворачивают на 180° и измерение повторяют.

Измерения производят последовательно для всех суппортов.

Отклонение от перпендикулярности траектории перемещения к оси определяют как среднее значение (алгебраическую полусумму) двух алгебраических разностей показаний измерительного прибора на всей длине перемещения.

П р о в е р к а 1.7. Радиальное биение распределительного вала в местах посадки кулачков:

- а) подачи шпиндельной бабки;
- б) баланенра (1 и 2-го суппортов);
- a) 3, 4 и 5-го суппортов;
- г) приспособлений



Напбольший диаметр	Номер провер-	Допуск, мкм, для станков класса точности		
обрабатываемого прутка, мм		п	B	A
До 6	1.7a	6	4	3
	1.76			
	1.7e	10	8	6
	1.72	12	10	8
Св. 6 до 16	1.7a	8	5	4
	1.76			
	1.7#	12	10	8
	1.72	16	12	10
Ca. 16	1.7a	10	6	5
	1.76			
	1.7#	1.6	1.2	1.0
	1.72	20	16	12


Метод проверки

На неподвижной части стапка укрепляют измерительный прибор *I* так, чтобы его измерительиый наконечник касался цилиндрической поверхности распределительного вала 2 в местах посадки кулачков и был направлен к его оси перпендикулярию к образующей.

Распределительный вал со сиятыми кулачками управления приводят во вращение.

Радиальное биение определяют как наибольшую алгебраическую разность показаний измерительного прибора в течение пяти оборотов распределительного вала.

П р о в е р к а 1.8. Парадлельность опорной поверхности крепления приспособлений траектории перемещения шпиндельной бабки



Черт. 8

Наибодьший диаметр обрабатываемого прутка, мм	f. ww	Допуск, мкм. для станков класса точности		
	-,	п	В	A
До 6 Св. 6 • 16 Св. 16	50 70 100	8 10 12	5 6 8	4 5 6

Таблица 8

Метод проверки

В отверстие шпинделя 2 устанавливают державку с измерительным прибором I так, чтобы его измерительный наконечник касался рабочей поверхности линейки 4, установленной на плоскость крепления.