

3. Неуказанные предельные отклонения размеров отверстий — H14, валов — h14; остальных — $\pm \frac{IT14}{2}$

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4. Покрытие металлических ручек — Хим. Окс. прм (обозначение покрытия — по ГОСТ 9.073—77).

5. Маркировать: на ручке — товарный знак предприятия-изготовителя, на бирке к таре или упаковке — обозначение.
